


Montageempfehlung



recommended installation

für Express-Verlegesablonne
for Express Installation Templates



Verarbeitungshinweise für selbstklebende Produkte S3.
Applications tips for self-adhesive products S3.

Montagekleber benötigen ca. 24h bei Raumtemperatur (20°C) zum Aushärten!
Mounting adhesive needs at room temperature (20°C) ca. 24h for curing!




A

Anwendung:
 Einsatzzweck:
 Verklebung:

Verklebung von Bodenindikatoren für den Innenbereich
 Bei +18° C bis 35° C
 Endklebkraft nach ca. 48 Stunden erreicht.
Für ein einwandfreies Ergebnis muss der Boden sauber (staub- und fettfrei) und trocken sein!
 Es wird empfohlen, die zu verlegenden Applikationen vor dem Verkleben komplett auszulegen, um so einen besseren Überblick und eine Kontrolle zu erhalten.

Hinweis: Wir weisen darauf hin, dass keine Gewährleistung in Bezug auf Klebkraft und unsachgemäße Handhabung gewährt wird.


Wichtig: Alle Materialien werden unter dem Vorbehalt verkauft, dass der Verbraucher selbst entscheidet, ob sie für seine Zwecke geeignet sind. Die tatsächliche Lebensdauer hängt von der Vorbehandlung, den Umweltbedingungen und Umwelteinflüssen ab. Beispielsweise kann die Haltbarkeit verringert werden, wenn das Produkt, über einen längeren Zeitraum sehr niedrigen oder sehr hohen Temperaturen ausgesetzt wird. (Das gilt ebenfalls für Gebiete mit industrieller Umweltbelastung oder für große Höhen.)



B

Application:
 Purpose:
 Application:


C




Application:
 Purpose:
 Application:

Hint: We point out that for printed braille lettering we cannot give a guarantee regarding vandalism or improper handling.



Important: All materials are sold on reservation that the consumer decides himself or herself if they suit his or her purposes. The actual lifespan depends on pre-treatment, environmental conditions and impacts. For example, durability may be reduced if the product is exposed to lower or higher temperatures for a longer period. (This also applies to areas with industrial environmental burdening or greater heights.)

1.


Verklebeapplikation.
Adhesive sticker plate.

2.


Von nur einer Seite die Schutzfolie abziehen.
Remove protective foil from one side.

**3.**

Verklebeapplikation auf Untergrund mit Druck aufbringen.
Apply the stickers to the underground at constant pressure.

4.

Schutzfolie langsam abziehen.
Remove protective foil on top.

5.

Bodenindikatoren zentriert aufbringen und anpressen
Stick (centered) tactile ground surface indicators on adhesive at constant pressure

Information:

Die Vorgehensweise zum Aufbringen ist für die Applikation der Leitstreifen identisch.
The procedure is the same for the application of guiding strip.

Wichtig/Important:

Die zu verklebenden Streifen und/oder Punkte müssen staub- und fettfrei sein! Kleber vor Verunreinigung schützen.
The strips and / or dots to be bonded must be free from dust and grease! Protect the glue from contamination.

Verklebehinweis:**Untergründe/Vorbereitung**

Um eine optimale Haftung zu erzielen, müssen die zu verklebenden Untergründe sauber, trocken und fettfrei sein. Dies gilt auch für Hände und verwendete Werkzeuge. Zur Sicherheit Testverklebung durchführen. Diese muss auf den Originalflächen unter Originalbedingungen durchgeführt werden. Bei Bedarf zusätzliche Sicherung mittels Schraubbefestigung. (Schraube darf nur handfest angezogen werden)

Verklebung

Die optimale Verklebungstemperatur liegt zwischen 20 und 30°C in trockenen Räumen. Es darf nicht bei Temperaturen unter 10°C gearbeitet werden. Verklebeapplikationen sind nur für den Innenbereich.

Verarbeitung

Die Schutzfolie/Trennabdeckung muss vollständig entfernt/abgezogen werden. Die Werkstücke nach dem Fügen mit ausreichendem und gleichmäßigem Anpressdruck andrücken (ca. 20 N/cm²). Für optimale Verklebungen muss eine passende Andruckrolle verwendet werden.

application tips:**Substrates / Preparation**

To achieve optimum adhesion, the surfaces to be bonded must be clean, dry and free of grease. Antiadhesive surface substances such as e.g. Dust, mold release agents, greases or waxes must be removed before bonding. This also applies to hands and tools. If possible, ensure that the substrate is free from plasticizers. For safety, perform test bonding. This must be carried out on the original areas under original conditions. If required, additional protection by means of a screw. (Screw may only be tightened hand-tight)

Adhesion




The optimum bonding temperature is between 20 and 30°C in dry rooms. It must not be used at temperatures below 10°C. Gluing applications are for indoor use only.

Handling

The protective film / separating cover must be completely removed / removed. Press the workpieces with sufficient and even contact pressure after joining (about 20 N / cm²). For optimal gluing a suitable pinch roller must be used.


Zuschneiden der Meterware

Cut bulk stock




Mittels beigelegter Schablone verbinden.
siehe Schritte 1-6

Use the enclosed template for connection.
see steps 1-6



Anfang/Beginning



Ende/End

Zuschneiden des Anfangs
und des Endes, um kompatibel
zu den Schablonen für die
Punkte zu sein.

Trim the start and end to be
compatible to the templates
for the dots.

Information:

Bitte beachten Sie, dass Anfang und Ende des Streifens unterschiedliche Schnitte haben.

Please be aware of the different cuts at the beginning and the end.

Wichtig/Important:

Die zu verklebenden Streifen und/oder Punkte müssen staub- und fettfrei sein! Kleber vor Verunreinigung schützen.

The strips and / or dots to be bonded must be free from dust and grease! Protect the glue from contamination.